

Axundov M.B.

ŞAQLI QUYU ƏTRAFI DAĞ SUXURUNUN DAĞILMASI

Təqdim olunan işdə şaquli silindrik quyuların ətrafının dağılma prosesi təqdim olunur. Burada qəbul olunur ki, dağılma zamanı boyundağ suxurunda zədələrin yaranması və yığılması ilə müəyyən olunur.

**Akhundov M.B. FAILURE OF THE DRILLING FLUID
AROUND THE VERTICAL BOREHOLE**

On of the importunate engineering problems of oilmechanics is the stability analysis of walls of the brothel during given time which presents the process depending on many factor from physical-mechanical properties of the rock to sampling of the drilling fluid density and its realogy. In this paper the methods of investigation of beginning and process of development of failure of drilling fluid around vertical brothel is reduced which let trace as stage of failure as stage «explicit» nonhomogenous failure.

